Titolo della struttura

ID 005

Centro Sporthabile bocciofila monsummanese

E' presente un numero sufficiente di posti auto riservati alle persone disa	abili?	(Si O No			
I posti auto riservati sono adeguati?		(Si O No			
Il percorso esterno dalla viabilità pubblica all'ingresso principale presenta un andamento il più possibile lineare e la sua direzione è facilmente individuabile anche da persone ipovedenti o non	Si	○ No	O In parte			
Il percorso esterno si sviluppa in modo semplice e intuitivo?	Si	○ No	O In parte			
Il percorso esterno è privo di ingombri che ne riducono la larghezza e potrebbero rendere difficile il passaggio delle persone che usano ausili alla mobilità, e di ostacoli che possono essere causa d'infortunio per persone non vedenti?	○ Si	○ No	O In parte			
Il piano di calpestio del percorso esterno è adeguato?	Si	○ No	O In parte			
L'ingresso è individuabile con facilità dai differenti utilizzatori?	Si	○ No	O In parte			
Il varco d'ingresso è accessibile ai differenti utilizzatori?	Si	○ No	O In parte			
La porta d'ingresso è adeguata?	Si	○ No	O In parte			
Sono presenti adeguati spazi di manovra per sedie a ruote e per qualunque altro ausilio alla mobilità in corrispondenza degli spazi antistanti e retrostanti alla porta						
La direzione dei percorsi è facilmente individuabile anche da persone ipovedenti o non vedenti?	○ Si	No	O In parte			
I percorsi hanno caratteristiche geometriche adeguate?	Si	○ No	O In parte			
I percorsi sono privi di ingombri che ne riducono la larghezza e potrebbero rendere difficile il passaggio delle persone che usano ausili alla mobilità, o comunque limitarne la sicurezza e il comfort?	Si	○ No	O In parte			
Il piano di calpestio dei percorsi è adeguato?	Si	○ No	O In parte			
I percorsi sono privi di ostacoli che possono essere causa d'infortunio soprattutto per persone non vedenti o ipovedenti?	Si	○ No	O In parte			
I varchi delle porte interne sono accessibili ai differenti utilizzatori?	Si	○ No	O In parte			
Le porte interne sono adeguate?	Si	○ No	O In parte			
Sono presenti adeguati spazi di manovra per sedie a ruote e per qualunque altro ausilio alla mobilità in corrispondenza delle porte interne?	Si	○ No	O In parte			

Se l'edificio ha più piani, c'è almeno un ascensore o altro mezzo meccan superamento dei dislivelli?	ico di		Si O No
I mezzi di sollevamento sono efficienti ed adeguati alle esigenze dei diversi utilizzatori?	○ Si	○ No	O In parte
In corrispondenza dell'entrata e dell'uscita dei mezzi di sollevamento med presente una piattaforma di distribuzione di dimensioni adeguate alla mo persone su sedie a ruote, con accompagnatore e persone con qualunque	bilità d		○ Si ○ No
Le scale sono adeguate alle esigenze dei diversi utilizzatori?	○ Si	○ No	O In parte
Nell'edificio è presente almeno un bagno accessibile (o almeno un bagno e uno femminile se le aree dei bagni sono separate)?	masc	hile	Si O No
Nei bagni le porte sono accessibili ai diversi utilizzatori?	Si	○ No	O In parte
Nei bagni sono presenti spazi di manovra sufficienti per una sedia a ruote e per qualunque altro ausilio alla mobilità?	Si	○ No	O In parte
L'accostamento e il trasferimento alle tazze WC sono garantiti anche per una persona su sedia a ruote?	Si	○ No	O In parte
L'accostamento alle tazze WC è bilaterale?			Si O No
I WC sono dotati di doccette erogatrici ad uso bidet?			Si O No
I lavabi sono utilizzabili anche da persone su sedia a ruote?	Si	○ No	O In parte
Ci sono adeguati ed efficienti sistemi di allarme all'interno delle stanze da bagno?	Si	○ No	O In parte
Nei bagni sono presenti elementi orizzontali (maniglioni) di sostegno in prossimità della tazza WC?	Si	○ No	O In parte
E' presente almeno una doccia accessibile a pavimento (o almeno una doccia maschile e una femminile se le aree docce sono	○ Si	○ No	O In parte
Nelle docce a pavimento e accessibili sono presenti sedute ribaltabili o sedie amovibili?	◯ Si	○ No	O In parte
I locali adibiti a spogliatoio sono raggiungibili e fruibili agevolmente da persone su sedia a ruote o che utilizzano qualunque altro ausilio alla mobilità?	○ Si	○ No	O In parte
Gli arredi, gli accessori e le attrezzature degli spogliatoi sono raggiungibili e fruibili con facilità e in sicurezza dai differenti	○ Si	○ No	O In parte

E' presente idonea attrezzatura tecnica per poter consentire ai disabili che frequentano il Centro SportHabile di pratica attività sportiva?

Si ○ No

Questa attrezzatura è pronta all'uso ed in idoneo stato di manutenzione?

Si No

E' a disposizione dei disabili sportive senza eccezioni?

Si ○ No

Esiste la disponibilità di personale specifico disponibile a seguire gli sportivi disabili?

Si No

Vi sono istruttori che abbiano un'abilitazione o esperienza specifica all'insegnamento dello sport per disabili?

Si No

Hanno frequentato un corso specifico presso la propria Federazione Sportiva?

Si
No

○ Si ● No

E' garantita la gratuità della prova senza eccezioni?

Si ○ No

















SPORTHABILE







Titolo	della	struttura

005 Centro Sporthabile bocciofila monsummanese

Verifica fatta in data: 16/01/2015 Da: Luca Paglianti

Impianto ubicato a: Monsummano Terme (PT)

Via: Macelli 21/23

Telefono:

E-mail:

Titolo di possesso: concessione

Data scadenza concessione:

Presso Società Sportiva Bocciofila Monsummanese

Soggetto di riferimento:

Recapito:

Data 16/01/2015 Firma Luca Paglianti

Parere della Commissione Sporthabile

Si

O No

Per la Commissione