

Valutazione

Titolo della struttura

ID 004

Borgo di Elisa - maneggio

- E' presente un numero sufficiente di posti auto riservati alle persone disabili? Si No
- I posti auto riservati sono adeguati? Si No
- Il percorso esterno dalla viabilità pubblica all'ingresso principale presenta un andamento il più possibile lineare e la sua direzione è facilmente individuabile anche da persone ipovedenti o non Si No In parte
- Il percorso esterno si sviluppa in modo semplice e intuitivo? Si No In parte
- Il percorso esterno è privo di ingombri che ne riducono la larghezza e potrebbero rendere difficile il passaggio delle persone che usano ausili alla mobilità, e di ostacoli che possono essere causa d'infortunio per persone non vedenti? Si No In parte
- Il piano di calpestio del percorso esterno è adeguato? Si No In parte
- L'ingresso è individuabile con facilità dai differenti utilizzatori? Si No In parte
- Il varco d'ingresso è accessibile ai differenti utilizzatori? Si No In parte
- La porta d'ingresso è adeguata? Si No In parte
- Sono presenti adeguati spazi di manovra per sedie a ruote e per qualunque altro ausilio alla mobilità in corrispondenza degli spazi antistanti e retrostanti alla porta Si No
- La direzione dei percorsi è facilmente individuabile anche da persone ipovedenti o non vedenti? Si No In parte
- I percorsi hanno caratteristiche geometriche adeguate? Si No In parte
- I percorsi sono privi di ingombri che ne riducono la larghezza e potrebbero rendere difficile il passaggio delle persone che usano ausili alla mobilità, o comunque limitarne la sicurezza e il comfort? Si No In parte
- Il piano di calpestio dei percorsi è adeguato? Si No In parte
- I percorsi sono privi di ostacoli che possono essere causa d'infortunio soprattutto per persone non vedenti o ipovedenti? Si No In parte
- I varchi delle porte interne sono accessibili ai differenti utilizzatori? Si No In parte
- Le porte interne sono adeguate? Si No In parte
- Sono presenti adeguati spazi di manovra per sedie a ruote e per qualunque altro ausilio alla mobilità in corrispondenza delle porte interne? Si No In parte
- Se l'edificio ha più piani, c'è almeno un ascensore o altro mezzo meccanico di Si No

Valutazione

superamento dei dislivelli?

I mezzi di sollevamento sono efficienti ed adeguati alle esigenze dei diversi utilizzatori? Si No In parte

In corrispondenza dell'entrata e dell'uscita dei mezzi di sollevamento meccanico è presente una piattaforma di distribuzione di dimensioni adeguate alla mobilità di persone su sedie a ruote, con accompagnatore e persone con qualunque altro Si No

Le scale sono adeguate alle esigenze dei diversi utilizzatori? Si No In parte

Nell'edificio è presente almeno un bagno accessibile (o almeno un bagno maschile e uno femminile se le aree dei bagni sono separate)? Si No

Nei bagni le porte sono accessibili ai diversi utilizzatori? Si No In parte

Nei bagni sono presenti spazi di manovra sufficienti per una sedia a ruote e per qualunque altro ausilio alla mobilità? Si No In parte

L'accostamento e il trasferimento alle tazze WC sono garantiti anche per una persona su sedia a ruote? Si No In parte

L'accostamento alle tazze WC è bilaterale? Si No

I WC sono dotati di doccette erogatrici ad uso bidet? Si No

I lavabi sono utilizzabili anche da persone su sedia a ruote? Si No In parte

Ci sono adeguati ed efficienti sistemi di allarme all'interno delle stanze da bagno? Si No In parte

Nei bagni sono presenti elementi orizzontali (maniglioni) di sostegno in prossimità della tazza WC? Si No In parte

E' presente almeno una doccia accessibile a pavimento (o almeno una doccia maschile e una femminile se le aree docce sono Si No In parte

Nelle docce a pavimento e accessibili sono presenti sedute ribaltabili o sedie amovibili? Si No In parte

I locali adibiti a spogliatoio sono raggiungibili e fruibili agevolmente da persone su sedia a ruote o che utilizzano qualunque altro ausilio alla mobilità? Si No In parte

Gli arredi, gli accessori e le attrezzature degli spogliatoi sono raggiungibili e fruibili con facilità e in sicurezza dai differenti Si No In parte

E' presente idonea attrezzatura tecnica per poter consentire ai disabili che frequentano il Centro SportHabile di pratica attività sportiva? Si No

Questa attrezzatura è pronta all'uso ed in idoneo stato di manutenzione? Si No

Valutazione

E' a disposizione dei disabili sportive senza eccezioni?

Si No

Esiste la disponibilità di personale specifico disponibile a seguire gli sportivi disabili?

Si No

Vi sono istruttori che abbiano un'abilitazione o esperienza specifica all'insegnamento dello sport per disabili?

Si No

Hanno frequentato un corso specifico presso la propria Federazione Sportiva?

Si No

Si No

E' garantita la gratuità della prova senza eccezioni ?

Si No



SPORTHABILE



Valutazione

Titolo della struttura

004

Borgo di Elisa - maneggio

Verifica fatta in data: **14/12/2014**

Da: **Arch. Valentina Moretti**

Impianto ubicato a: **Borgo San Lorenzo (Firenze)**

Via: **di Faltona, Loc. Larciano.**

Telefono: **558456975**

E-mail: **gianna.banci@planetaelisa.it**

Titolo di possesso:

Data scadenza concessione:

Presso Società Sportiva

Soggetto di riferimento: **Gianna Banci**

Recapito: **3483348892**

Data **14/12/2014**

Firma

Parere della Commissione Sporthabile

Si No

Per la Commissione