

Valutazione

Titolo della struttura

ID 015

Palestra Comparini, via dei Comparini, Viareggio, Lu

- E' presente un numero sufficiente di posti auto riservati alle persone disabili? ☒ Si ☐ No
- I posti auto riservati sono adeguati? ☐ Si ☒ No
- Il percorso esterno dalla viabilità pubblica all'ingresso principale presenta un andamento il più possibile lineare e la sua direzione è facilmente individuabile anche da persone ipovedenti o non ☐ Si ☐ No ☒ In parte
- Il percorso esterno si sviluppa in modo semplice e intuitivo? ☒ Si ☐ No ☐ In parte
- Il percorso esterno è privo di ingombri che ne riducono la larghezza e potrebbero rendere difficile il passaggio delle persone che usano ausili alla mobilità, e di ostacoli che possono essere causa d'infortunio per persone non vedenti? ☒ Si ☐ No ☐ In parte
- Il piano di calpestio del percorso esterno è adeguato? ☒ Si ☐ No ☐ In parte
- L'ingresso è individuabile con facilità dai differenti utilizzatori? ☐ Si ☐ No ☒ In parte
- Il varco d'ingresso è accessibile ai differenti utilizzatori? ☒ Si ☐ No ☐ In parte
- La porta d'ingresso è adeguata? ☒ Si ☐ No ☐ In parte
- Sono presenti adeguati spazi di manovra per sedie a ruote e per qualunque altro ausilio alla mobilità in corrispondenza degli spazi antistanti e retrostanti alla porta ☒ Si ☐ No
- La direzione dei percorsi è facilmente individuabile anche da persone ipovedenti o non vedenti? ☒ Si ☐ No ☐ In parte
- I percorsi hanno caratteristiche geometriche adeguate? ☒ Si ☐ No ☐ In parte
- I percorsi sono privi di ingombri che ne riducono la larghezza e potrebbero rendere difficile il passaggio delle persone che usano ausili alla mobilità, o comunque limitarne la sicurezza e il comfort? ☒ Si ☐ No ☐ In parte
- Il piano di calpestio dei percorsi è adeguato? ☒ Si ☐ No ☐ In parte
- I percorsi sono privi di ostacoli che possono essere causa d'infortunio soprattutto per persone non vedenti o ipovedenti? ☒ Si ☐ No ☐ In parte
- I varchi delle porte interne sono accessibili ai differenti utilizzatori? ☒ Si ☐ No ☐ In parte
- Le porte interne sono adeguate? ☒ Si ☐ No ☐ In parte
- Sono presenti adeguati spazi di manovra per sedie a ruote e per qualunque altro ausilio alla mobilità in corrispondenza delle porte interne? ☒ Si ☐ No ☐ In parte

Valutazione

Se l'edificio ha più piani, c'è almeno un ascensore o altro mezzo meccanico di superamento dei dislivelli? ☐ Si ☐ No

I mezzi di sollevamento sono efficienti ed adeguati alle esigenze dei diversi utilizzatori? ☐ Si ☐ No ☐ In parte

In corrispondenza dell'entrata e dell'uscita dei mezzi di sollevamento meccanico è presente una piattaforma di distribuzione di dimensioni adeguate alla mobilità di persone su sedie a ruote, con accompagnatore e persone con qualunque altro ☐ Si ☐ No

Le scale sono adeguate alle esigenze dei diversi utilizzatori? ☐ Si ☐ No ☐ In parte

Nell'edificio è presente almeno un bagno accessibile (o almeno un bagno maschile e uno femminile se le aree dei bagni sono separate)? ☒ Si ☐ No

Nei bagni le porte sono accessibili ai diversi utilizzatori? ☒ Si ☐ No ☐ In parte

Nei bagni sono presenti spazi di manovra sufficienti per una sedia a ruote e per qualunque altro ausilio alla mobilità? ☒ Si ☐ No ☐ In parte

L'accostamento e il trasferimento alle tazze WC sono garantiti anche per una persona su sedia a ruote? ☒ Si ☐ No ☐ In parte

L'accostamento alle tazze WC è bilaterale? ☐ Si ☒ No

I WC sono dotati di doccette erogatrici ad uso bidet? ☒ Si ☐ No

I lavabi sono utilizzabili anche da persone su sedia a ruote? ☒ Si ☐ No ☐ In parte

Ci sono adeguati ed efficienti sistemi di allarme all'interno delle stanze da bagno? ☒ Si ☐ No ☐ In parte

Nei bagni sono presenti elementi orizzontali (maniglioni) di sostegno in prossimità della tazza WC? ☒ Si ☐ No ☐ In parte

E' presente almeno una doccia accessibile a pavimento (o almeno una doccia maschile e una femminile se le aree docce sono ☒ Si ☐ No ☐ In parte

Nelle docce a pavimento e accessibili sono presenti sedute ribaltabili o sedie amovibili? ☒ Si ☐ No ☐ In parte

I locali adibiti a spogliatoio sono raggiungibili e fruibili agevolmente da persone su sedia a ruote o che utilizzano qualunque altro ausilio alla mobilità? ☒ Si ☐ No ☐ In parte

Gli arredi, gli accessori e le attrezzature degli spogliatoi sono raggiungibili e fruibili con facilità e in sicurezza dai differenti ☒ Si ☐ No ☐ In parte

Valutazione

E' presente idonea attrezzatura tecnica per poter consentire ai disabili che frequentano il Centro SportHabile di pratica attività sportiva?

☒ Si ☐ No

Questa attrezzatura è pronta all'uso ed in idoneo stato di manutenzione?

☒ Si ☐ No

E' a disposizione dei disabili sportive senza eccezioni?

☐ Si ☐ No

Esiste la disponibilità di personale specifico disponibile a seguire gli sportivi disabili?

☒ Si ☐ No

Vi sono istruttori che abbiano un'abilitazione o esperienza specifica all'insegnamento dello sport per disabili?

☒ Si ☐ No


☐ Si ☒ No

Hanno frequentato un corso specifico presso la propria Federazione Sportiva?

☒ Si ☐ No

E' garantita la gratuità della prova senza eccezioni ?

☒ Si ☐ No



Valutazione

SPORTHABILE



015 Titolo della struttura
Palestra Comparini, via dei Comparini, Viareggio, Lu

Verifica fatta in data: **18/03/2015**

Da: **Arch. Valentina Moretti**

Impianto ubicato a: **Viareggio, Lu**

Via: **dei Comparini, 6**

Telefono:

E-mail: **gsha@tiscali.it; enricomarchetti@libero.it**

Titolo di possesso: **Contratto rinnovato annualmente**

Data scadenza concessione:

Presso Società Sportiva **Gruppo sportivo Handicappati Toscana Onlus**

Soggetto di riferimento: **Enrico Comparini, Presidente**

Recapito: **328.8375164**

Data

Firma

Parere della Commissione Sporthabile

☐ Si ☐ No

Per la Commissione